



Naprawa konstrukcji balkonów, które uległy uszkodzeniu mechanicznemu lub korozji

Zabezpieczenie stali zbrojeniowej i wypełnienie ubytków




- 1 Odsłonięty, skorodowany pręt zbrojeniowy
- 2 Oczyszczony z produktów korozji i odtłuszczony pręt zbrojeniowy
- 3 Mineralna ochrona przed korozją (I warstwa) - Ceresit CD 30
- 4 Mineralna ochrona przed korozją (II warstwa) - Ceresit CD 30
- 5 Warstwa kontaktowa z Ceresit CD 30
- 6 Wypełnienie gruboziarniste: Ceresit CD 25 / CD 26
- 7 Wyrównanie wypełnienia przez wyszpachlowanie materiałem drobnoziarnistym (przy głębokości nierówności do 5 mm) - Ceresit CD 24
- 8 Wierzchnia powłoka ochronna: Ceresit CT 44 lub Ceresit CR 166

System PCC - naprawa konstrukcji żelbetowej:
Przygotowanie powierzchni




System PCC - naprawa konstrukcji żelbetowej:
krawędź balkonu

Przekrój pionowy przez płytę żelbetową



Widok z góry



NPR-1

UWAGI:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.



ul. Opawska 44
47-400 Racibórz

tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

LOKALIZACJA
ul. Tysiąclecia 78-92
44-300 Wodzisław Śl.
nr dz. 1927/138
Jednostka ewidencyjna: 241504_1 Wodzisław Śl.
Obręb ewidencyjny: 0001 Wodzisław

PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)
inż. arch. Rafał Fuchs
upr. nr W22/2018

INWESTOR

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Tysiąclecia 78 i 92,
44-300 Wodzisław Śląski

BRANŻA

BUDOWLANA

STADIUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RYСУNEK

NAPRAWA KONSTRUKCJI
PŁYT BALKONOWYCH

NR ARCHIWALNY:

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Wojciech Juźwik

SKALA:

1:100

DATA: czerwiec 2023r.

NR RYSUNKU:

A-9